

Spüldokumentationsreport: 29042015163424_00.dat


1. Kunde

Kundennummer:	12345	Kontrolleur:	Herr Zugucker
Kundenname:	MesSen Nord GmbH	Telefon:	038207 656 0
Straße:	Zum Forsthof 2	Fax:	038207 656 22
Ort:	18198 Stäbelow	E-Mail:	info@messen-nord.de

2. Objektdaten

Haltungsnummer:	42	Datum:	29.04.2015
von Schacht:	42-563	Startzeit:	16:34:24 Uhr
zu Schacht:	42-564	Endzeit:	16:41:46 Uhr
Ort:	18198 Kritzmow	GPS Position:	54.044118° Nord, 12.039153° Ost

Material:	Beton Normal
Querschnitt:	Ei
Durchmesser:	124 mm
Länge:	100 m




3. Auftragsdaten

Auftragsnummer:	1000124	Wasserbetankung:	Hydrant
Reinigungsgrund:	Nicht notwendig	Wasservolumen:	10500 l
Verschmutzungsgrad:	15 %	Wasserrförderung:	Saugschlauch
Räumgut:	Straßenkericht	Techniker:	Herr Reinlich
Räumgutmenge:	2 m ³	Notiz:	Probereinigung nach Fahrzeuginstandsetzung
Fahrzeugnummer:	LRO MN-400		
Firma:	Recyclinghof Gerber		
Straße:	An der alten Mühle 12		
Ort:	15672 Kötzow		

4. Diagramme

Max. Spüldruck



Geschwindigkeit

