

Spüldokumentationsreport: 29042015162812_00.dat


1. Kunde

Kundennummer:	12345	Ansprechpartner:	Herr Zugucker
Kundenname:	MesSen Nord GmbH	Telefon:	038207 656 0
Straße:	Zum Forsthof 2	Fax:	038207 656 22
Ort:	18198 Stäbelow	E-Mail:	info@messen-nord.de

2. Objektdaten

Haltungsnummer:	43	Datum:	29.04.2015
von Schacht:	42-563	Startzeit:	16:13:54 Uhr
zu Schacht:	42-564	Endzeit:	16:47:48 Uhr
Ort:	18198 Kritzmow	GPS Position:	54.044118° Nord, 12.039153° Ost

Material:	Beton Normal
Querschnitt:	Ei (Überhöht)
Durchmesser:	100 mm
Länge:	10 m




3. Auftragsdaten


Auftragsnummer:	1000123	Reinigungsgrund:	Empfohlen
Entsorgungsbetrieb:	Recyclinghof Gerber	Reinigungsart:	Unterhaltsreinigung
Straße:	An der alten Mühle 12	Reinigungsart 2:	
Ort:	15672 Kötzow	Reinigungsdistanz:	103.7 m
Fahrzeugnummer:	LRO MN-400	Reinigungsrichtung:	
Techniker:	Herr Reinlich	Wasserbetankung:	Hydrant
Verschmutzungsgrad:	15 %	Wasservolumen:	12600 l
Räumgut:	Straßenkericht	Wasserförderung:	Saugschlauch
Räumgutmenge:	1 m ³	Notiz:	Probereinigung nach Fahrzeuginstandsetzung

4. Diagramme

Spüldruck




Spülposition




4. Diagramme

Max. Spüldruck (Vorwärtsbewegung)




Max. Spüldruck (Rückwärtsbewegung)



4. Diagramme

Geschwindigkeit (Vorwärtsbewegung)



Geschwindigkeit (Rückwärtsbewegung)

